




Comment transformer les 1 1/4 en mm ? ou les autres ?

Valeur

G 1/16

1.16

Pas

0.907

0.907